

通学路における交通安全の確保

【通学路緊急合同点検 危険箇所 2箇所】

富士河口湖町

かわぐち

河口小学校



③横断歩道や信号が少なく、渡りづらい。
横断歩道があるところを渡るように指導
するほか、横断歩道の移設を検討する。

②下り坂のため、車のスピードが出やすく
横断歩道に気が付かずに通過することが多い。
取締強化を図り、安全運転の啓蒙に努める。
横断歩道の移設も検討する。

凡	国 道	通学路 (学校指定)
例	県 道	危険箇所
	その他	