

令和5年度 小学校通学路対策

学校名	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	写真	対応
船津小	商工会周辺	・旧船津保育所から県道に出るところの横断歩道が全く見えない。 ・標識が剥けている。 ・スピードを出す車が多く、町道から県道へとびだしてくる車が多い。（歩道前でスピードを緩めたり、一旦停止したりせずに突っ込んでくる車が多い。） ・停止線が薄い。	 	横断歩道・白線の塗装 標識の修繕
	変電所周辺	・混雑しがちで信号が変わってから動く車が多い。 ・県外の車は、スピードを落とさずに、交差点を通過していることをみかける。見通しが悪いため、何度も車同士でぶつかりそうになる。		横断歩道・白線の塗装
西浜小	主要地方道路河口 湖精進線(県道21 号) 西浜小学校前	学校の校門前の横断歩道のペイントが薄くなってきており危険		横断歩道・白線の塗装
	長浜郵便局前交差 点の横断歩道ならび に交差点	横断歩道が消えかかっている。平日、そろばん塾へ通う小学生が多数横断する。週末を中心に、車が多い。		横断歩道・白線の塗装